



Uzupełnieniem konstrukcji drewnianej są elementy metalowe stalowe: gwoździe o czworobocznym przekroju służące do montażu szalunku, zawiasy drzwi i skobel do ich zamknięcia, elementy do zawieszenia dzwonu, krzyż wieńczący dach. Pozostałe elementy wykonane z metalu to opierzenie obrazu oraz daszek nad drzwiami. Ciekawostką jest również zawieszona na ścianie bocznej emaliowana tabliczka zachowana częściowo (zniszczona dolna część z napisami) – będąca najprawdopodobniej poświadczeniem ubezpieczenia od pożaru dzwonnicy. Wymóg ubezpieczenia budynków w *Schlesische Provinzial – Feuersozietät*, wynikał z obowiązujących przepisów wprowadzonych już w 1742r. na Śląsku przez Fryderyka Wielkiego, które obowiązywały do II wojny światowej.



Stan zachowania i przyczyny zniszczeń dzwonnicy.

Główną przyczyną obecnego stanu zachowania elementów drewnianych jest zawilgocenie niektórych partii ścian wodą opadową oraz gruntową, a także brak systematycznych remontów i napraw. W efekcie obecny stan techniczny obiektu może doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Stan zachowania elementów konstrukcyjnych jest zróżnicowany. W bardzo złym stanie są belki podwalinowe, częściowo nie istniejące z powodu postępującego rozkładu drewna. Przyczyniło się to do nierównomiernego osiadania obiektu, jest on